


II. FOTOGRAFICKÁ ČÁST




vrata před restaurováním - pohled z ulice



vrata před restaurováním - pohled ze dvora



detail - exteriér - neoriginální smrkové prkno v ploše dubu a torzo klapačky



detail - exteriér - poškození dubového pláště a řezby



celkový pohled na levé křídlo vrat před restaurováním



celkový pohled na levé křídlo vrat před restaurováním (pohled ze dvora)



demontáž původních dubových prken s hřeby - stav v průběhu prací



vrata po restaurování a osazení pohled ze dvora



pohled na zrestaurovaná vrata - pohled z ulice



detail původních zrestaurovaných prvků včetně originálních hřebů



celkový pohled na zrestaurovaná vrata